

Idea Fleet S.A.
ul. Fabryczna 6
53-609 Wrocław

DEKRA Polska Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy nr 199677/6/22-12401 z dnia 27-06-2022

Nr zlecenia	VBL(CFM)/WRO/34555/22/06/21	Data oględzin	24-06-2022
Data zlecenia	21-06-2022	Miejsce oględzin	ul. Fabryczna 24
Nr zleceńodawcy			55-080 Pietrzykowice

Dane pojazdu

JAGUAR, XF 15-20, XF 2.0 i4D Prestige aut, EC 0116849, VIN SAJBB4BN8JCY67294, nr rej. DW9Y901



Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Poj./moc silnika	1999 ccm / 132 kW
Stan licznika	60 991 km
Data 1-rej. / rok prod.	14-09-2018 / 2018
Następne bad. tech.	14-09-2021
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	Czarny/metalic
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

Aktywny system ochrony pieszych, Asystent ruszania na wzniesieniu, Dywaniki premium, Fotele przednie regulowane w 10 kierunkach (8 elektrycznie), Funkcja iPod Integration, Kierownica sportowa wykończona skórą droбноziarnistą, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Lakier Uni, Lampy Bi-ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia - ogrzewane, elektrycznie regulowane z kierunkowskazami, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Nakładki na progi drzwi przednich metalowe z napisem Jaguar, podświetlane, Obwódki szyb bocznych chromowane, Oświetlenie wnętrza - rozszerzone, Podsufitka w kolorze Light Oyster, Podsufitka wykończona zamszem, Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki, Spryskiwacze reflektorów, System All Surface Progress Control (ASPC), System audio, System awaryjnego hamowania, autonomiczny, System monitorowania ciśnienia w oponach - TPMS, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, System łączności bezprzewodowej Bluetooth, Szyba przednia laminowana akustycznie, Tapicerka ze skóry ziarnistej, perforowana, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Torque Vectoring by Braking, Wycieraczki automatyczne szyby przedniej z czujnikiem deszczu, Wykończenie deski rozdzielczej - Morse Code Aluminium, Wykończenie wnętrza - Gloss Black, Wyświetlacz dotykowy, Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5", Zestaw do naprawy przebitej opony, Felgi aluminiowe 18, 7-podwójnych ramion (wzór 7011) z ogumieniem, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Lakier metalik, Pakiet Premium Business

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Goodyear, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	245/45 R18 100Y	3,0 mm
	lewe	Goodyear, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	245/45 R18 100Y	3,0 mm
tylna	prawe	Goodyear, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	245/45 R18 100Y	3,0 mm
	lewe	Goodyear, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3	245/45 R18 100Y	3,0 mm

Kompletność dokumentów / wyposażenia / akcesoriów

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Drzwi przednie prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Słupek środkowy prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Uszkodzenia nieakceptowane

1.	Tarcza koła (ALU) - duża (HR)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	31,93	187,93
2.	Okładzina zderzaka przedniego	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		T2H3935LML		wgniecenie/odkształcenie, zarysowanie, dół				naprawa
		0,00	0,00	0,50	60,00	240,00	335,44	635,44
3.	Tarcza koła tylnego AL (R)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
				głębokie, zarysowanie				naprawa
		0,00	0,00	0,50	60,00	0,00	0,00	60,00
4.	Książka serwisowa	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
				brak				dodatkowe koszty
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5.	Czas dodatkowy	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
								dodatkowe koszty
		0,00	0,00	0,20	24,00	0,00	0,00	24,00

Uszkodzenia akceptowane

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń
1	Pokrywa przednia	zarysowanie
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (L)	rysa/odprysk, na krawędzi
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (R)	zarysowanie
4	Kłamka zewnętrzna drzwi przednich (L)	rysa/odprysk
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (R)	liczne, zarysowanie
6	Próg (L)	liczne, zarysowanie
7	Pokrywa tylna	zarysowanie
8	Tapicerka oparcia 1.rząd (L)	liczne, zarysowania eksploatacyjne
9	Silnik	nietypowe odgłosy pracy - weryfikacja warsztatowa
10	Tarcza koła przedniego AL (R)	zarysowanie

Zestawienie kosztów

Rodzaj kosztów	Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
Koszt naprawy (netto)	300,00	0,00	1,20	144,00	396,00	367,37	1 207,37
VAT (23%)							277,70
Koszt naprawy (brutto)							1 485,07

Stawka mechaniczna - 120,00 zł / rbg

Stawka blacharska - 120,00 zł / rbg

Stawka lakiernicza - 120,00 zł / rbg

Uwzględniając wartość amortyzacji wg tabeli PZWLP wynikającej z okresu eksploatacji pojazdu, przebiegu i innych czynników koszt naprawy określony powyżej ulega zmniejszeniu i wynosi ostatecznie:

Koszt naprawy z uwzględnieniem amortyzacji (części: 35%, robocizna: 35%, lakierowanie: 35%)	889,80 zł (netto)	1 094,45 zł (brutto)
--	--------------------------	-----------------------------

Uwagi końcowe

Wyodrębnione koszty napraw poszczególnych elementów mają charakter orientacyjny, z uwagi na zespolony charakter czasu robocizny.

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Rzecznawca DEKRA
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
mgr inż. Romuald Bocian

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Instrukcja obsługi



Fot. 24
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 26
Zderzak (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 27
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 28
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 29
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 30
Drzwi przednie prawe (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 31
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 32
Drzwi tylne prawe (Zdjęcie poglądowe 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 34
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 35
Felga tylna prawa (Wgniec./Odształ.)



Fot. 36
Pokrywa bagażnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 37
Próg lewy (Rysa/Odprysk)



Fot. 38
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 39
Klamka drzwi prz. L (Rysa/Odprysk)



Fot. 40
Fotel lewy (Inne)