

Wycena numer: 37/DOA/07/23

z dnia: 2023/07/17

Wykonawca opinii : in . Wojciech Sowa, mgr in . Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4141444-KON

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] VII-2023

Marka: DAF

Rok produkcji: 2015

Model: XF 460 E6 21.0t

Wersja: FT Super Space Cab

Nr rejestracyjny: PZ1 Y243

Rodzaj pojazdu: Ci gnik samochodowy

VIN: XLRTEH4300G063348



Nr INFO-EKSPERT	214-02298
Data pierwszej rejestracji	2015/04/10, (w Polsce: 2022/05/06)
Data wa no ci badania technicznego	2024/04/22
Wskazanie drogomierza	824699 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/04/10-23/07/17)	99 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow.	18000 kg*
Rodzaj zabudowy	ci gnik siodłowy z kabin dług
Rodzaj kabiny	wielkopojemna (odchylana)
Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / poduszki / 3800 mm
Jednostka nap dowy	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	12902 ccm / 340kW (462KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rz dowy
Norma spalin	E6

ZAŁ CZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

OCENA TECHNICZNA nr: 37/DOA/07/23

z dnia: 2023/07/17

Wykonawca opinii : in . Wojciech Sowa, mgr in . Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4141444-KON

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] VII-2023

Marka: DAF

Rok produkcji: 2015

Model: XF 460 E6 21.0t

Wersja: FT Super Space Cab

Nr rejestracyjny: PZ1 Y243

Rodzaj pojazdu: Ci gnik samochodowy

VIN: XLRTEH4300G063348

Nr INFO-EKSPERT

214-02298

Data pierwszej rejestracji

2015/04/10, (w Polsce: 2022/05/06)

Data wa no ci badania technicznego

2024/04/22

Wskazanie drogomierza

824699 km

Okres eksploatacji pojazdu (15/04/10-23/07/17)

99 mies.

Kolor powłoki lakierowej kabiny

biały 2-warstwowy typu uni

Rodzaj zabudowy

ci gnik siodłowy z kabin długi

Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów

2 / 4x2 / automatyczna

Jednostka nap dowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemno / Moc silnika

12902 ccm / 340kW (462KM)

WYPOSA ENIE (2013.10-2017.08)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół
- 2 +CB-radio
- 3 +Dodatkowe 2 lampy przednie (na dachu)
- 4 Drzwi prawe otwierane przyciskiem na desce rozdzielczej
- 5 +Dywaniki ochronne podłogi
- 6 Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie
- 7 Immobilizer
- 8 Kabina zawieszona mechanicznie
- 9 +Kierownica pokryta skór
- 10 Klimatyzacja
- 11 +Klimatyzacja niezale na / dachowa
- 12 Le anka dolna
- 13 Le anka górna
- 14 +Lodówka
- 15 Lusterka zewn trzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- 16 Lusterka zewn trzne w kolorze nadwozia
- 17 +Materac dolny Xtra Comfort
- 18 Nagrzewnica powietrza kabiny
- 19 Ogrzewanie niezale ne

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 22 +Osłona zewn trzna p-słoneczna
- 23 +Osłony boczne / mi dzyosiowe / p-wjazdowe
- 24 Przygotowanie do monta u radia
- 25 +Radioodtworacz CD
- 26 +Skrzynia biegów automatyczna
- 27 +Spoiler dachowy
- 28 +Spoilery boczne
- 29 +Sygnał d wi kowy - specjalny / "fanfary"
- 30 +Systemy wsparcia kierowcy (AEBS + LDWS)
- 31 Szyby przyciemniane
- 32 Szyby regulowane elektrycznie
- 33 wiatła p/mgienne przednie
- 34 Tachograf elektroniczny
- 35 Tempomat
- 36 Wspomaganie układu kierowniczego
- 37 Wy wietlacz wielofunkcyjny
- 38 Zamek centralny
- 39 +Zawieszenie tylne pneumatyczne
- 40 +Zbiornik paliwa dodatkowy (ze stopów Al)

20 +Opony przednich kół 385/65 R22,5 (dopłata)	41 Zderzak stalowy
21 Osłona chłodnicy w kolorze nadwozia	42 +Zwalniacz

BRAKI W WYPOSA ENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 *Dach regulowany elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*DUNLOP 385/65 R22.5 160K158L SP 346 TLM+S	7,5	63
Przednie prawe:	*DUNLOP 385/65 R22.5 160K158L SP 346 TLM+S	7,0	66
Tyłne LZ:	*COMPASAL 315/70 R22.5 154/150L CPD81	4,5	84
Tyłne LW:	*CONTINENTAL 315/70 R22.5 154/150L HD3 ECO PLUS (po pogłębieniu)		90
Tyłne PZ:	*CONTINENTAL 315/70 R22.5 154/150L HD3 ECO PLUS (po pogłębieniu)		90
Tyłne PW:	*CONTINENTAL 315/70 R22.5 154/150L HD3 ECO PLUS (po pogłębieniu)		90

UWAGI

Oględzin dokonano na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych : 55-080 Pietrzykowice ul. Fabryczna 24.

Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- certyfikat normy emisji spalin
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Do oględzin przedstawiono dowód rejestracyjny DR/BAS 1651525.

Brak księgi serwisowej, brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

Do wyceny przyjmuje się wartość przebiegu całkowitego w wysokości wskaza drogomierza.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów znajduje się zapis z podanymi odczytami wskaza drogomierza - z dnia 22.04.2023r przy wskazaniach drogomierza 804449 km.

Podczas oględzin parkingowych stwierdzono :

- pojazd po wcześniejszych naprawach blacharsko-lakierniczych
- widoczne ślady lakierowania kilku elementów z tworzywa (widoczne różnice odcieni koloru)
- na wszystkich elementach obłachowania zewnętrznej karoserii grubość powłoki lakierowej mieści się w przedziale od 70 do 100 µm
- silnik pracuje bez nadmiernego dymienia
- praca silnika na biegu jałowym jest równomierna
- stwierdzono podwyższone odgłosy pracy silnika, osprzętu silnika i układu przeniesienia napędu
- stwierdzono ślady przepoconienia / nieszczelności lokalnej na obudowie zwalnicza
- skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy
- oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczonym prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu)
- w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, stwierdzono wyczuwalne luzy w połączeniach ruchomych elementów układu kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- w wyniku oględzin organoleptycznych nie stwierdzono widocznych uszkodzeń elementów układu kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- elementy układu hamulcowego - powiększone zużycie

- opony przednich kół - zużycie nierównomiernie
- opony tylne Continental - po głębokim bieżniach
- jedna z opon tylnych - inna nie pozostała

Ponadto :

- liczne elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
 - zderzak przedni - po lakierowaniu, niedokładne dopasowanie elementów z tworzywa
 - belka zderzaka przedniego - z ogniskami korozji
 - reflektor p-mgłowy przedni, prawy - osłona z obłamanym mocowaniem
 - reflektor przedni lewy - zabrudzenia wewnątrz
 - reflektor przedni prawy - otarta osłonka w kolorze srebrnym
 - obudowa reflektora prawego - lada po lakierowaniu
 - kratka wlotu powietrza - zabrudzona miejscowo białym lakierem
 - korozja jednego z przewodów stalowych układu chłodzenia
 - pokrywa komory silnika - nieznaczne zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej
 - szyba czołowa - po wymianie, posiada niewielkie i punktowe uszkodzenia
 - poszycie dachu - niewielkie uszkodzenia powłoki lakierowej, korozja pod osłoną przednią
 - stopień dolny prawy - uszkodzenia i ubytki powłoki
 - progi - z punktowymi ogniskami korozji
 - drzwi i ich przedłużenia - niewielkie uszkodzenia powłoki lakierowej
 - ciana boczna lewa - niewielkie i punktowe ogniska korozji, miejscowe porysowanie powłoki lakierowej
 - ciana tylna kabiny - na krawędziach dolnych początki procesów korozyjnych
 - spoilery boczne, ciana boczna prawa i obudowy zwierciadeł - niewielkie uszkodzenia powłoki lakierowej
 - obudowa dolnego zwierciadła lewego - lada po czyszczeniu lakierowaniem
 - owiewka szyby drzwi kierowcy - pęknięta
 - osłony boczne p-wjazdowe - nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej, prawa z niewielkim pęknięciem
 - prawy zbiornik paliwa - miejscowe wgniecenie
 - osłony za kabinami i górną część układu wydechowego - nieznaczne odkształcenia i porysowania
 - rama - z otarciami i ogniskami korozji
 - błotniki tylne - z uszkodzonymi, pękniętymi pokrywami górnymi
 - lampa zespolona tylna, lewa - pęknięty klosz
 - elementy układu wydechowego i elementy podwozia - z ogniskami korozji
 - obręcz kół pojazdu - z niewielkimi otarciami, uszkodzeniami powłoki i ogniskami korozji
 - wewnątrz pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
 - wykładziny wewnętrzne drzwi - nieznaczne zabrudzenia i otarcia
 - pokrowce foteli przednich - zabrudzenia, plamy, odkształcenia i „wytarcia” (włoski na siedzisku i oparciu fotela kierowcy)
 - poszycia tapicerskie foteli przednich - nieznaczne zabrudzenia, plamy i odkształcenia (włoski na siedzisku i oparciu fotela kierowcy)
 - koło kierownicy - „wytarcia” materiału
 - wykładziny ścian bocznych, leżanki - niewielkie zabrudzenia i plamki
 - podsufitka - niewielkie zabrudzenia
 - wykładzina podłogowa - miejscowe pęknięcia, uszkodzenie
 - układ klimatyzacji dachowej - nie działa, nie działają, do weryfikacji warsztatowej
 - sygnalizowana jest bardzo mała ilość paliwa
 - sygnalizowana jest bardzo mała ilość płynu AdBlue
 - sygnalizowana jest konieczność sprawdzenia ciśnienia w oponie tylnej prawej
 - sygnalizowane jest przekroczenie momentu wykonania obsługi serwisowej
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu może być do wykonania**

jedynie podczas ogl dzin warsztatowych**ZASTRZE ENIA OGRANICZAJ CE.**

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za wady ukryte niemo liwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikaj ce z dalszego u ytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie okre la si ogólny stan pojazdu ustalony na dzie wykonywania ogl dzin (ustalony na podstawie analizy przedło onych dokumentów oraz ogl dzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania bada diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółów ekspertyz stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie mo e by uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie słu y wyłącznie do oszacowania warto ci rynkowej pojazdu - tym samym nie mo e by wykorzystywana do adnych innych celów.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 37/DOA/07/23

z dnia: 2023/07/17

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] VII-2023

Marka: DAF

Rok produkcji: 2015

Model: XF 460 E6 21.0t

Wersja: FT Super Space Cab

Nr rejestracyjny: PZ1Y243

Rodzaj pojazdu: Ci gnik samochodowy



























































